

Hydraulics

3rd Year civil

First Term (2009 - 2010)

Chapter ()

2009 - 2010

scanner by : mahmoud ashraf titanic_ship1912@yahoo.com

بسم الله المحن الرجم

Simensional Analysis

ص طريقة تستندا للرجلسيد المتغيرات المختلفة التى تتحكم فى ظاهره معيية .

ميزات التحليل المعدى :

١- تقليل عد لمتغيرات المدرمرسة بربط بعفول ببعض .

>- تعطى نصور مبرى للعلاقات ببير لمتغيرات.

٣- تسعيل لجل لمعلى.

2 - إعطاء حلول ومعادلات تقريب حجيجه.

عميوب التحليل الىبدى .

۱- اختيار متغيرات عبر صحبح مؤثر بهره كبيره على التطبيعر الهلى.

> تعلى العلاقصبيم الملتغيرات دون أن تكدر نوع
 حصنه العلاقص.

Methods of dimension analysis:

-- 1 - Buckingham method (IT-method)

2 - Reyleigh's method.

3 - Matrix method.

4 - Simple method.

5 - By visual inspection.

6 - Rearrangement of variables.

Types of equations:

أنواع لمعادلات

Homogenous equation:

ص المعادلدت التى مكون ضيط العاد المطرف الدُعين هم نغنسط أبعاد الطرف الابيسر من المعادلة

$$Q = A \times V$$

$$2^{3} \cdot T^{-1} = L^{2} \times L \cdot T^{-1}$$

$$2^{3} \cdot T^{-1} = L^{3} \cdot T^{-1}$$

non-homogenous equation:

صى بلعادلات البى كيون فيل البعاد الطرف الدعيم مختلفصعسر البعاد الطرف الدسيس .

*
$$Q = \frac{1}{4} \cdot \frac{A^{513}}{P^{43}} \cdot S^{1/2}$$

$$L^{3} \cdot T^{-1} = \frac{1}{4} \cdot \frac{(L^{2})^{5/3}}{(L)^{2/3}} \cdot (\frac{L}{L})^{1/2}$$

$$L^{3} \cdot T^{-1} = \frac{1}{4} \cdot \frac{L^{10/3}}{L^{2/3}}$$

$$L^{3} \cdot T^{-1} = \frac{1}{4} \cdot L^{8/3}$$

*
$$V = C\sqrt{R \cdot S}$$

 $L \cdot T^{-1} = C\sqrt{\frac{A}{P} \times S}$
 $= C\sqrt{\frac{L^{2}}{2} \times \frac{L}{2}}$
 $L \cdot T^{-1} = C \times L^{1/2}$

Types of Variables:

(1) Geometric Variables

order of Variables

(2) Kinematic Variables

con fixilize this issociate thereof (Z,T) with (Z,T) with (Z,T) with (Z,T) (Z,T)

(3) <u>Dynamic</u> Variables:

وص المتغيرات التي تعتمد على الدبعاد (F. L.T) مثل

الطغط = F.L-2 ما الفتوه = F.T²L-4 ما الفتوة = F.T²L-4 ما الفتوة التوتر السطح المدالة المدالة المثانة التوتر السطح المدالة المدالة المثانة المثانة المدالة المدالة

Dimensions of Common properties

Term	5jymbd	Dimension	
		M.L.T	F. L.T
Geometric preperty			
- Length	4		
- Area	A	Lz	L ²
- Volum	A	L3	<u></u>
kinematic property	t		
-Time - Velocity	v	L.T-1	L.T."
- acceleration	0,9	Z - T'-2	L.T. 2
-angular velocity	W	T'1	T-1
- " acc.	×	T'-2	T-2
- Kinematic viscosit	ىبو كا	L2.T-1	L2. T1
-Discharge	Q	L3.T"	£3.T-1
Dynamic property	m	. Н	F. T. 2. L-1
_Mass	F	M.L.T2	F
- Force - Density	2	M.Z-3	F. T2. L-4
-specific weight	8	M.L-2.T-2	
-surface tension		M.T-2	F-L-1
-pressure	P	M-L-1-T-2	F.L-2
- Momentum	M	M-L-T-1	F-T
- dynamic visasi	ميو ا	M-1-1-T-1	F.T. L-2

Buckingham Method (TT-method)

- Find the inter relations between the following Variables

where:

AP: difference in pressure

L. Length of pipe

V : Velocity through pipe.

D: diameter of pipe

'M: dynamic Viscosity.

g: density of Liquid.

K: Roughness height

خطوات الحل.

ا- تعد عدر لمتغیرات لوجوده فی طرق لمعادلت No. af Variables = 7

۲ قات ابعاد بمتعرات بموجوده بالمعادلة بأحد
 ۱ الدنظم بمعروف (H.L.T) > (F.L.T)

(F.L-2) = + (1, L.T-1, 1, F.T.L-3, F.L-4, T)

٣- نفر عدر الدبعاد لمتكرره بالمعادلات

No. of repeated dimensions = 3

No. of ~ variables

٤- تحديد عدر العلاقات سير المتعمرات التي التي التي مسرف مقم استنتاجها

No. of TT = No. of variables - repeated dimensions

= 7 - 3 = 4

عدر مد المتغیرات سیم المتغیرات بیم اختیار عدر مد المتغیرات سیم المتغیرات بیم اختیار عدر مد (repeated dimensing) میرمد المتغیرات سیما میم المتغیرات میما و المحمد و المحمد عدی کیون المحمد ما مد نوعیه و المحمد مد نوعیه و المحمد مد نوعیه و المحمد مد نوعیه میما میما میما میمانی) . (کیم میمان کیماند) .

بغرجن أمر الاختيار D, V, D

المعادلات كالدي مع الدُخذى الدعشار أ المعادلات كالدي مع الدُخذى الدعشار أ المعادلات كالدي مع الدُخذى الدعشار أ المعادلة عبر نزيبه المعادلة عبر المعادلة عبر المعادلة عبر المعادلة المعادلة

 $\frac{T \cdot }{0} = +2q - b \Rightarrow 0 = -2 - b$ $\Rightarrow b = -2$

TTI = P-1 x V-2 x D° x AP

 $TT_1 = \frac{\Delta P}{f \cdot V^2}$

TT2 =
$$f^{9}$$
. V^{b} . O^{c} . L
 $F^{\circ}.L^{\circ}.T^{\circ}=(F.L^{-4}.T^{2})^{9}$. $(L.T^{-1})^{b}$. $(L)^{\circ}$.

 $TT_3 = f. V^3. D. M$ $F^{\circ}L^{\circ}.T^{\circ} = (F.L^{-4}.T^2)^{4}.(2.T^{-1})^{b}.(2)^{c}.(F.L^{-3}.T)$ $F^{\circ}.o = a + 1 \implies a = -1$

[]

T:
$$0 = 2Q - b + 1$$
 \Rightarrow $b = -1$

L: $0 = -4Q + b + C - 2$ \Rightarrow $C = -1$

Thus, $A = A^{-1} \cdot V^{-1} \cdot D^{-1} \cdot M$

Thus, $A = A^{-1} \cdot V^{-1} \cdot D^{-1} \cdot M$

کوره عندرجود متغیرات لها نف الد بهاد نینجی که از ۱۳ (۱۳ مثل ۱۳ که ۱ که ۱۳ که ۱ که ۱۳ که ایماند ایراند اینکه ایراند ایر

٨- تجميح المتغيرات ي جوره نوائبه

$$\frac{\Delta P}{P.V^2} = f(\frac{L}{D}, \frac{M}{P.V.D}, \frac{L}{D})$$